

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0678

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFLEX AC3**
- 2) Felhasználás céljai: **Tömítés látható felületeken bel- és kültérben**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
3. rendszer, tűzvédelmi osztályozás
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15651-1 :2012**

Bejelentett szervek: **A SKZ - Testing GmbH No. 1213, kijelölt intézet bocsátotta ki a teljesítményértékelést, a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

EN 15651-1 F-EXT-INT(CLASS 7,5P)

Kondicionálás: 'A' módszer

Alap: Habarcs M2 alapozás nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi besorolás:	E
Megfolyási ellenállás:	≤ 3 mm
Térfogat csökkenés:	≤ 25 %
Tartósság:	Megfelel
Veszélyes anyagok:	Lásd biztonsági adatlap

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Kopacz Tamás – Minőségirányítási vezető**

I 

Milan, 24/07/2018.

0 vált.megjegyzés:	Első kibocsátás
---------------------------	------------------------

--	--

MAPEFLEX AC3
CE JEL
TNY melléklet, sz CPR-IT1/0678



	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
15 CPR-IT1/0678 EN 15651-1 F-EXT-INT MAPEFLEX AC3 MAPEFLEX AC3 <i>Tömítés látható felületeken bel- és kültérben</i>	
Tűzvédelmi besorolás:	E
Megfolyási ellenállás:	≤ 3 mm
Térfogat csökkenés:	≤ 25 %
Tartósság:	Megfelel
Veszélyes anyagok:	

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba